


CUBRE CÁRTER CHEVROLET MONTANA



CARACTERÍSTICAS

-  Acero de alta resistencia
-  Dimensiones 93x86 cms
-  10 kilogramos
-  Sistema de deformación programada
-  Ventilación piezas calientes
-  Pintura anticorrosiva
-  Amortiguación antirruído
-  2 años de garantía
-  Rastreador antirrobo para tu vehículo*
-  Personalización y colores a elección
-  Ventanillas cambio de filtros y aceite



SABÍAS QUÉ...?


- Entre el 10% al 15% de las fallas mecánicas en un taller se deben a golpes inesperados en la parte baja del vehículo.
- Las fallas producidas por piedras, ramas u otros elementos no son cubiertas por la garantía del concesionario.
- Las aseguradoras pueden confundir estas fallas como mecánicas responsabilizando a la marca y no atender el siniestro.

CUBRE CÁRTER CHANGAN CS15



CARACTERÍSTICAS

-  Acero de alta resistencia
-  Dimensiones 86x68 cms
-  9 kilogramos
-  Sistema de deformación programada
-  Ventilación piezas calientes
-  Pintura anticorrosiva
-  Amortiguación antirruído
-  2 años de garantía
-  Rastreador antirrobo para tu vehículo*
-  Personalización y colores a elección
-  Ventanillas cambio de filtros y aceite



SABÍAS QUÉ...?


- Entre el 5% y el 10% de las fallas mecánicas en un taller se deben a golpes inesperados en la parte baja del vehículo.
- Las fallas producidas por piedras, ramas u otros elementos no son cubiertas por la garantía del concesionario.
- Las aseguradoras pueden confundir estas fallas como mecánicas responsabilizando a la marca y no atender el siniestro.

CUBRE CÁRTER CHEVROLET GROOVE



CARACTERÍSTICAS

-  Acero de alta resistencia
-  Dimensiones 96x66 cms
-  10 kilogramos
-  Sistema de deformación programada
-  Ventilación piezas calientes
-  Pintura anticorrosiva
-  Amortiguación antirruído
-  2 años de garantía
-  Rastreador antirrobo para tu vehículo*
-  Personalización y colores a elección
-  Ventanillas cambio de filtros y aceite



SABÍAS QUÉ...?


- Entre el 10% al 15% de las fallas mecánicas en un taller se deben a golpes inesperados en la parte baja del vehículo.
- Las fallas producidas por piedras, ramas u otros elementos no son cubiertas por la garantía del concesionario.
- Las aseguradoras pueden confundir estas fallas como mecánicas responsabilizando a la marca y no atender el siniestro.

CUBRE CÁRTER HAVAL JOLION



CARACTERÍSTICAS

-  Acero de alta resistencia
-  Dimensiones 92x86 cms
-  10 kilogramos
-  Sistema de deformación programada
-  Ventilación piezas calientes
-  Pintura anticorrosiva
-  Amortiguación antirruído
-  2 años de garantía
-  Rastreador antirrobo para tu vehículo*
-  Personalización y colores a elección
-  Ventanillas cambio de filtros y aceite



SABÍAS QUÉ...?

- Entre el 10% al 15% de las fallas mecánicas en un taller se deben a golpes inesperados en la parte baja del vehículo.
- Las fallas producidas por piedras, ramas u otros elementos no son cubiertas por la garantía del concesionario.
- Las aseguradoras pueden confundir estas fallas como mecánicas responsabilizando a la marca y no atender el siniestro.

*Rastreador anti robo se vende por separado al cubre cárter, consultar precio y condiciones a un ejecutivo

CUBRE CÁRTER CHEVROLET N400



CARACTERÍSTICAS

-  Acero de alta resistencia
-  Dimensiones 98x87 cms
-  10,8 kilogramos
-  Sistema de deformación programada
-  Ventilación piezas calientes
-  Pintura anticorrosiva
-  Amortiguación antirruído
-  2 años de garantía
-  Rastreador antirrobo para tu vehículo*
-  Personalización y colores a elección
-  Ventanillas cambio de filtros y aceite



SABÍAS QUÉ...?

- Entre el 5% y el 10% de las fallas mecánicas en un taller se deben a golpes inesperados en la parte baja del vehículo.
- Las fallas producidas por piedras, ramas u otros elementos no son cubiertas por la garantía del concesionario.
- Las aseguradoras pueden confundir estas fallas como mecánicas responsabilizando a la marca y no atender el siniestro.


*Rastreador anti robo se vende por separado al cubre cárter, consultar precio y condiciones a un ejecutivo

CUBRE CÁRTER CHEVROLET TRACKER



CARACTERÍSTICAS

-  Acero de alta resistencia
-  Dimensiones 93x86 cms
-  11 kilogramos
-  Sistema de deformación programada
-  Ventilación piezas calientes
-  Pintura anticorrosiva
-  Amortiguación antirruído
-  2 años de garantía
-  Rastreador antirrobo para tu vehículo*
-  Personalización y colores a elección
-  Ventanillas cambio de filtros y aceite



SABÍAS QUÉ...?

- Entre el 10% al 15% de las fallas mecánicas en un taller se deben a golpes inesperados en la parte baja del vehículo.
- Las fallas producidas por piedras, ramas u otros elementos no son cubiertas por la garantía del concesionario.
- Las aseguradoras pueden confundir estas fallas como mecánicas responsabilizando a la marca y no atender el siniestro.


*Rastreador anti robo se vende por separado al cubre cárter, consultar precio y condiciones a un ejecutivo

CUBRE CÁRTER JEEP RENEGADE




CARACTERÍSTICAS

-  Acero de alta resistencia
-  Dimensiones 97x80 cms
-  9 kilogramos
-  Sistema de deformación programada
-  Ventilación piezas calientes
-  Pintura anticorrosiva
-  Amortiguación antirruído
-  2 años de garantía
-  Rastreador antirrobo para tu vehículo*
-  Personalización y colores a elección
-  Ventanillas cambio de filtros y aceite



SABÍAS QUÉ...?


- Entre el 10% al 15% de las fallas mecánicas en un taller se deben a golpes inesperados en la parte baja del vehículo.
- Las fallas producidas por piedras, ramas u otros elementos no son cubiertas por la garantía del concesionario.
- Las aseguradoras pueden confundir estas fallas como mecánicas responsabilizando a la marca y no atender el siniestro.



RIESGOS



- ✗ Rotura de cárter, motor de tu vehículo comprometido.
- ✗ Golpes a caja de cambios, podría desconfigurar sistema y pernos.
- ✗ Cables rotos, sistema eléctrico comprometido.
- ✗ Sensores rotos o golpeados, funcionamiento y seguridad comprometida.
- ✗ Mangueras rotas, motor y sistema refrigerante comprometido.
- ✗ Ramas o piedras incrustadas.



SABÍAS QUÉ...?

- Entre el 10% al 15% de las fallas mecánicas en un taller se deben a golpes inesperados en la parte baja del vehículo.
- Las fallas producidas por piedras, ramas u otros elementos no son cubiertas por la garantía del concesionario.
- Las aseguradoras pueden confundir estas fallas como mecánicas responsabilizando a la marca y no atender el siniestro.